

PEMBERSIHAN DRAINASE DI JALAN.KERINCI

hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023

Berdasarkan Sumber Informasi / Laporan lurah palangka

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kel Palangka

- Pada Titik Koordinat

- 2,1225152S 1135442438E

- 2,20912 S 113,90732 E

- Pembersihan Drainase sepanjang 250 m di Jl Kerinci Kel Palangka Kec Jekan Raya

a. Personel Tim yang terlibat :

- Lurah Palangka

- Tim BPBD kota

- Babinsa 9 org

- Bhabinkamtibmas 9 org

- ERP

- BPK Borneo

- TSAK Palangka

- TSAK Penarung

- TSAK Tanjung pinang

- MDMC

b. Sarana Prasarana

- Roda : 4 4 unit

- Roda : 3 1 Unit

- Roda: 2 20 Unit

- mesin portabel : 2 unit

- Selang hisap : 16 roll

- Selang Tembak :3 roll

- Nozel 1,5 in" : 1 buah

- Cangkul 5 buah

- Sensaw 6 unit

- Parang 10 buah

- Gergaji 5 buah

- Tali 50 meter

- Skop 5 buah

- Penggaruk 5 buah

- Karung 15 buah

- Kondisi di lapangan utk parit banyak yg tersumbat,dangkal,jembatan runtuh

Kendala dilapangan

- banyak parit yg tidak ada gorong gorongnya dan tersumbat oleh pasir dan rumput

- mulai kegiatan di jl Kerinci pukul 10.00 s/d 12.30 Wib

Pekerjaan tuntas

selama kegiatan berjalan tertib aman dan lancar

@@@anna jft









