

pembersihan drainase dalam rangka penanggulangan bencana

hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023

Lokasi :

1. di jalan.Antang simpang Garuda
2. Serindit ,
3. Parkit Kelurahan palangka kecamatan Jekan raya kota palangka raya

Berdasarkan Sumber Informasi / Laporan lurah palangka, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kel Palangka

- Pada Titik Koordinat

- 2,11522998S 1135357402E

- 2,19838 1138975E

Kegiatan

1. pembersihan Drainase sepanjang 250 m di jl.Antang simpang Garuda kel palangka kec jekan raya
2. Pembersihan Drainase sepanjang 200 m di Jl Patkit dan serindit Kel Palangka Kec Jekan Raya

a. Personel Tim yang terlibat :

- Tim BPBD kota
- Babinsa 9 org
- Bhabinkamtibmas 9 org
- BPK Putra pahandut
- BPK Amin subur
- BPK Hotstar
- BPK Kampung baru
- Satpol PP
- MDMC

b. Sarana Prasarana

- Roda : 4 4 unit
- Roda : 3 1 Unit
- Roda: 2 20 Unit
- mesin portabel : 2 unit
- Selang hisap : 16 roll
- Selang Tembak :3 roll
- Nozel 1,5 in" : 1 buah
- Cangkul 5 buah
- Parang 10 buah

- Skop 5 buah
- Penggaruk 5 buah
- Karung 15 buah

- Kondisi di lapangan untuk parit banyak yang tersumbat,dangkal,jembatan runtuh

Kendala dilapangan

- banyak parit yg tidak ada gorong gorongnya dan tersumbat oleh pasir dan rumput

-Waktu kegiatan

1. di jl Antang simpang Garuda pukul 14.00 s/d 16.00 Wib Pekerjaan tuntas
2. di Jl.Parkit dan Serindit pukul 14.00 s/d 16.00 Wib. Pekerjaan tuntas

selama kegiatan berjalan tertib aman dan lancar

@@@anna jft











