

## PEMBERSIHAN DRAINASE UNTUK MENGANTISIPASI PENANGGULANGAN BENCANA DI JALAN LETKOL SETADJI

Hari Minggu, 12 Nopember 2023

- Berdasarkan Sumber Informasi / Laporan lurah Langkai.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kel Langkai.

- Pada Titik Koordinat

2,227278 S 113,930705 E

2,125900868 S 113,552293356 E

- Pembersihan Drainase sepanjang 200 m di jln. letkol setadji Kel Langkai Kec. Pahandut.

a. Personel Tim yang terlibat :

- Kalaksa BPBD Kota
- Fungsional Penata PB Ahli Madya
- Tim BPBD kota
- Babinsa 9 org
- Bhabinkamtibmas 9 org
- BPK Hiu putih
- BPK Banda Raya
- BPK JRM Mendawai
- TSAK Petuk katimpun
- TSAK Bukit tunggal
- MDMC

b. Sarana Prasarana

- Roda : 4 4 unit
- Roda : 3 Nihil
- Roda: 2 20 Unit
- mesin portabel : 2 unit
- Selang hisap : 16 roll
- Selang Tembak :3 roll
- Nozel 1,5 in" : 1 buah
- Cangkul 10 buah
- Sensaw 6 unit
- Parang 10 buah
- Gergaji 5 buah
- Tali 50 meter

- Skop 10 buah
- Penggaruk 10 buah
- Sapu 10 buah
- Karung 15 buah

- Kondisi di lapangan utk parit banyak yg buntu tersumbat karena banyak kayu,lumpur dan sampah.

Kendala dilapangan

- untuk lubang kontrol susah dibuka dan Gorong - gorong sudah banyak tertutup kayu, sampah dan lumpur sehingga tim satgas susah utk meyemprot dan membersihkan.

Pekerjaan tuntas dan selama kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar.

Demikian dilaporkan

Dokumentasi terlampir.

@@@anna jft













