

KEGIATAN PEMBERSIHAN DRANIASE DAN PEMANGKASAN POHON DI JL. DANAU MARE II KELURAHAN BUKIT TUNGGAL

Hari Sabtu tgl 30 Desember 2023 Pukul 09.00 Wib s.d selesai telah dilaksanakan kegiatan pembersihan Draniase dan pemangkasan Pohon di Jl. Danau Mare II Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya oleh Posko Satgas Penanggulangan Bencana BPBD kota palangka raya.

Berdasarkan Sumber Informasi / Laporan dari BPBD Kota Palangka Raya, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kel. Bukit Tunggul

- Pada Titik Koordinat : S. -2,16939 E. 113,8699

Pemangkasan beberapa Pohon Angsana, Waru, Ketapang, Akasia dan Pohon Mahuni yang sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan di Jl. Danau Mare II Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.

a. Personel yang terlibat Atl :

- Tim BPBD kota Palangka Raya
- Babinsa
- Bhabinkamtibmas
- TSAK Bukit Tunggul
- TSAK Petuk Ketimpun
- BPK Putra Pahandut
- BPK JRM
- BPK Hiu Putih
- BPK Hotstar
- BPK Banda Raya
- MDMC

b. Sarana Prasarana

- Roda : 4 : 5 unit
- Roda 3 : 1 buah
- Roda: 2 : 15 Unit
- Sensow : 2 buah
- mesin portabel : 2 unit
- Selang hisap : 2 roll
- Selang Tembak : 2 roll
- Nozel 1,5 in" : 1 buah
- Nosel 2 In : 1 In
- Cangkul : 10 buah
- Parang : 6 buah

- Tali : 50 meter
- Skop : 10 buah
- Penggaruk : 10 buah
- Sapu : 5 buah
- Karung : 10 buah

- Kondisi dilapangan, pohon tinggi, ranting banyak yang condong ketengah Jalan, sehingga pada saat hujan deras yang disertai angin kencang Sangat membahayakan mengguna jalan

Kendala dilapangan : Nihil

Selama kegiatan pembersihan Draniase dan pemangkasan Pohon berjalan dalam keadaan aman dan lancar.

Demikian yang dapat dilaporkan Selanjutnya mohon Petunjuk.