

## PEMANTAUAN KETINGGIAN AIR DAS SUNGAI KAHAYAN

### WAKTU

- Hari : Selasa
- Tanggal : 23 Januari 2024
- Pukul : 12.30 WIB

### PERSONIL YANG TERLIBAT

-BPBD Kota Palangka Raya

### KONDISI TERKINI DAERAH YANG DI PANTAU

#### 1. Kelurahan Petuk Katimpun

>Lokasi Pantau : Dermaga

Debit air : 75cm d bawah badan jalan

Kondisi : waspada

Aktifitas Masyarakat : normal

>Lokasi : Titik Jalan terendah

Debit air : Seajar dengan badan jalan

#### 2.Kelurahan Bukit Tunggul

>Lokasi Pantau : Jl Danau Rangas Ujung

Debit air : 30cm d bawah badan jalan

Kondisi : waspada

Aktifitas Masyarakat : normal

Demikian laporan pemantauan debit air dari lokasi, apabila ada informasi yang signifikan akan segera kami sampaikan kembali.

### PUSDALOPS BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl.Badak No. 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

### CALL CENTER

 :

Patut : 0822-5400-6245

Ien Saputra : 0813-4862-5236

Balap : 0822-5588-2532

Kenali Ancamannya, Kurangi Resikonya.

- Sadar Bencana.
- Siaga Bencana.
- Tanggap Bencana.
- Siap Untuk Selamat.
- Bersinergi dalam menghadapi Bencana

SALAM TANGGUH !



SALAM KEMANUSIAAN KEMANUSIAAN 🧑🏻

@@@anna jft











23 Jan 2024 13.54.45  
trc BPBD Kota Palangka Raya