

## Pemantauan Banjir dan luapan air sungai di Jalan Petuk Katimpun

Izin melaporkan

Hari : Selasa

Tgl/bln : 18 Maret

Tahun : 2025

Pukul : 01.00 WIB s/d selesai

Daerah yang di Pantau BPBD Kota Palangka Raya

Jl. Petuk Ketimpun, Kel. Petuk Ketimpun, Kec. Jekan Raya

1. Ketinggian debit air sungai  $\pm 24$  cm di atas badan Jalan (pengukuran bukan di titik jalan paling rendah)
2. Aktivitas warga menggunakan perahu karena Jalan/akses darat menuju bantaran sungai sulit dilalui terutama pada malam hari karna ada sejumlah ruas jalan yg tergenang air, rekomendasi agar dilakukan pemantauan lebih lanjut di pemukiman warga wilayah bantaran sungai terkait kondisi debit air terkini

### SAPRAS

- 1 Buah Mobil Pick Up Hilux BPBD Kota Palangka Raya

### LANGKAH YANG DIAMBIL

- Tim TRC BPBD Kota Palangka Raya melakukan pemantauan dilokasi Rawan banjir dan hasil pemantauan di laporkan ke pimpinan.

### PERSONIL YANG TERLIBAT

- TRC BPBD Kota Palangka Raya

Demikian laporan dari lokasi, apabila ada informasi yang signifikan akan kami sampaikan kembali.

TRC BPBD Kota Palangka Raya

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km.5 Kota Palangka Raya

Kenali Ancamannya, Kurangi Resikonya.

▪Sadar Bencana.

▪Siaga Bencana.;

▪Tanggap Bencana.

▪Siap Untuk Selamat.

▪Bersinergi dalam menghadapi Bencana.

@@@anna jft



