

PEMANTAUAN KETINGGIAN DEBET AIR DI FLAMBOYAN BAWAH

Penata Ahli Madya dan Muda beserta fungsional umum melakukan pemantauan banjir di jalan A Yani Flamboyan Bawah gg Sepakat dengan data sebagai berikut :

1. Jumlah rumah yang terdampak 66 KK
2. Jumlah warga 230 jiwa
3. Ketinggian 40 -50 Cm
4. Jalan titian yang terendam 20 cm sepanjang 300 m

Demikian laporan disampaikan 🙏🙏🙏🙏🙏

@@@anna jft







