

pembersihan drainase dalam rangka penanggulangan bencana di jalan.Antang dan Serindit ,Parkit Kelurahan palangka kecamatan Jekan raya kota palangka raya oleh Posko satgas bencana BPBD kota palangka raya pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023

- Berdasarkan Sumber Informasi / Laporan lurah palangka

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kel Palangka

- Pada Titik Koordinat

- 2,11522998S 1135357402E

- 2,19838 1138975E

- pembersihan Drainase sepanjang 200 m di jl.Antang kel palangka kec jekan raya

- Pembersihan Drainase sepanjang 200 m di Jl Patkit dan serindit Kel Palangka Kec Jekan Raya

a. Personel Tim yang terlibat :

- Tim BPBD kota

- Babinsa 9 org

- Bhabinkamtibmas 9 org

- Hiu putih

- BPK jiran mendawai

- TSAK Bukit tunggal

- TSAK Petuk ketimpun

- Banda raya

- MDMC

b. Sarana Prasarana

- Roda : 4 4 unit

- Roda : 3 1 Unit

- Roda: 2 20 Unit

- mesin portabel : 2 unit

- Selang hisap : 16 roll

- Selang Tembak :3 roll

- Nozel 1,5 in" : 1 buah

- Cangkul 5 buah

- Sensaw 6 unit

- Parang 10 buah

- Gergaji 5 buah

- Tali 50 meter

- Skop 5 buah
- Penggaruk 5 buah
- Karung 15 buah

- Kondisi di lapangan untuk parit banyak yang tersumbat,dangkal,jembatan runtuh

Kendala dilapangan

- banyak parit yg tidak ada gorong gorongnya dan tersumbat oleh pasir dan rumput

- mulai kegiatan di jl Antang pukul 14.00 s/d 16.10 Wib

Pekerjaan tuntas

- mulai kegiatan di Jl.Parkit dan Serindit pukul 12.00 s/d 16.10 Wib.

Pekerjaan tuntas

selama kegiatan berjalan tertib aman dan lancar

@@@anna jft









Network: 6 Nov 2023 15.25.04 WIB

Local: 6 Nov 2023 15.25.04 WIB

-2°11'38,205"S 113°53'50,632"E
253° W

22 Jalan Serindit

Kecamatan Jekan Raya

Kota Palangka Raya

Kalimantan Tengah

Altitude: 57.2m

Speed: 0.8km/h

Index number: 565



